



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 1571

adottata dal Direttore Generale in data 12 SET. 2014

Oggetto: Liquidazione fattura . Ditta Carestream Health Italia srl. Spesa complessiva € 7.930,00
Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codici CIG. Z70101BE66

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 16 SET. 2014 per 15 giorni consecutivi
e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale	Dott. Antonio Garau
coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott. Attilio Murru
Direttore Sanitario	Dott. Remigio C. Puddu

Su proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi

Vista la nota del 25 Giugno 2014 , che si allega in copia al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale (All. A. fg.1) , con la quale il Direttore della Struttura Complessa di Cardiologia comunica che la ditta in oggetto ha concesso in prestito / sostituzione una sonda Transesofagea mod. 6T s/n 78378 al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività, durante il periodo necessario per la riparazione di quella di proprietà dell'Azienda;

Atteso che durante il regolare utilizzo la sonda ha subito dei danni , elencati nel consuntivo di riparazione che la ditta ,quantifica,come da nota che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. B. fg .n. 2) debitamente firmata dall'utilizzatore per presa atto;

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura della ditta Carestream Health Italia srl n. 111344939 del 30.05.2014 di € 7.930,00 Iva inclusa) , al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

Viste la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 163/06;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;



Segue delibera n. 1571

del 12 SET. 2014

DELIBERA

1. di liquidare la fattura della ditta Carestream Health Italia srl n. 111344939 del 30.05.2014 di € 7.930,00 Iva inclusa , dando atto che la spesa sarà imputata ai numeri di conto indicato nella stessa;
2. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10 del 28.07.2006;

Il Direttore Amministrativo
Dott. Attilio Murru

Il Direttore Sanitario
Dott. Remigio C. Fuddu

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Garau

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas



ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 1

Dipartimento di Patologia Cardiaca
Struttura Complessa di Cardiologia
Direttore: Dott. Maurizio Porcu

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Cagliari, 25 Giugno 2014

Spett. Le Servizio Acquisizione Beni e Servizi
SEDE


OGGETTO: Riparazione Sonda Transesofagea Mod 6T s/n 78378.

La presente per comunicare che la fattura emessa dalla Ditta CARESTREAM n° 111344939 del 30/05/2014 e' relativa alla riparazione della sonda in oggetto concessa dalla Ditta in prestito/sostituzione della sonda di uguale modello per garantire il regolare svolgimento dell'attività durante il periodo necessario per la riparazione della sonda s/n 68683 di proprietà dell' A.O.B.

La riparazione si e' resa necessaria in quanto durante il regolare utilizzo ha subito dei danni elencati nel consuntivo allegato e non presenti al momento della presa in consegna da parte del reparto.

Distinti saluti.

Dott. Maurizio Porcu
Direttore Struttura Complessa di Cardiologia


AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
DIPARTIMENTO CARDIO-TORACO VASCOLARE
S.C. DI CARDIOLOGIA
Direttore: Dott. Maurizio Porcu

Genova, 17 aprile 2014
Prot. N. 00274/2014/MVES/RO/bt
(da citare nella vs delibera o buono d'ordine)

Spett.le
AZ. OSP. G. BROTTU
FISICA SANITARIA
Via Peretti
09134 Cagliari (CA)

OGGETTO: CONSUNTIVO DI RIPARAZIONE SONDA GE MOD. 6T s/N 78378

Gentile Cliente,

la sonda in oggetto è stata spedita per una verifica nei nostri laboratori.

Difetti rilevati

- 2 elementi danneggiati
- angolazioni u/d e left non a specifica
- guscio graffiato
- Guaina distale forata in 2 punti
- Rivestimento tubo d'inserzione delaminato
- cavo incrostato
- tiranti da regolare

Riparazioni necessarie:


- Disassemblaggio corpo strumento
- Rimozione e sostituzione guaina distale
- Sostituzione e Regolazione tiranti
- Sostituzione tubo di inserzione
- Essiccazione completa dello strumento
- Saldatura e sostituzione componenti elettroniche interne al tip
- Ripristino e calibrazione sensore di temperatura
- Revisione corpo strumento: accurata analisi, rimozione ossidazioni e controllo funzionamento: motorino di rotazione, frusta motore e pulsanti
- Ripristino interruttore fine corsa: Controllo, sbloccaggio, lubrificazione
- Ripristino schermatura
- Sostituzione guarnizioni

TOTALE (Iva Esclusa) € 7.800,00

TOTALE a Voi riservato (Iva Esclusa) € **6.500,00**

Avvertenze: Ulteriori riparazioni potrebbero rendersi necessarie durante l'intervento.

13/04/2014
Per presa d'atto


DOTT. MAURIZIO PORCU
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
FISIOLOGIA CARDIACA

NOTE : La sonda al momento della ricezione era completamente infiltrata e dopo il disassemblaggio abbiamo riscontrato che l'infiltrazione ha lavorato pesantemente su quasi tutte le componenti interne che sono quelle più delicate: sensori di temperatura, interruttore di fine corsa, motorino e frusta. Quindi oltre alla sostituzione vera e propria di tubo inserzione e guaina distale, gran parte di lavoro dei tecnici si è focalizzato sul ripristino e la sostituzione di componenti di micro meccanica che richiedono tempi di lavorazione elevati e parti di ricambio nuove. Fortunatamente con gli interventi preliminari siamo riusciti a bloccare l'avanzamento dell'infiltrazione in modo da non compromettere anche l'array, perché in quel caso i costi sarebbero stati anche più elevati.

CONDIZIONI DI FORNITURA:

- La fatturazione e' prevista ad avvenuta consegna.
- Il pagamento andra' effettuato entro 60gg. d.f.f.m.
- I prezzi si intendono IVA esclusa.

In attesa di un Vostro gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Carestream Health Italia s.r.l. a socio unico

Roberto Orlandini

Responsabile Vendite Multivendor - Italia

E.mail: roberto.orlandini@carestream.com - Phone: +39.348.5165683 - Fax: +39.02.700427416

Per ogni ulteriore informazione:

Ing. Beatrice Taverna

E.mail: beatrice.taverna@carestream.com Phone: +39 010 2450.919 Fax: +39 010 2450 001