



adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 12 SET. 2018 Deliberazione 1985

Oggetto: Presa d'atto della sostituzione, a seguito di aggiornamento tecnologico, del dispositivo Enseal di cui al lotto n. 214 voce 364 del dispositivo Enseal con codice AREAS con n. 1196137 per i tre PPOO dell'Azienda Ospedaliera Brotzu di cui alla delibera n. 1567 del 10.07.2018. Ditta Prodifarm. Cod CIG 758243574D.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 13 SET. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale <i>coadiuvato da</i>	Dott.ssa Graziella Pintus
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi

- RICHIAMATI** il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.
le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;
- PREMESSO** che con atto deliberativo n. 1567 del 10.07.2018 è stata recepita la deliberazione ATS n. 49 del 16.01.2018 relativa alla Procedura Aperta in Unione d'Acquisto per la fornitura di dispositivi per chirurgia mini invasiva ed elettrochirurgia CND K della durata di cinque anni a favore di ditte diverse per la parte di pertinenza di questa Azienda Ospedaliera i;
- ACQUISITA** la nota del 10.09.2018 agli atti di questa Amministrazione con cui il Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti dell' ASSL di Nuoro in qualità di capofila ha comunicato che la Ditta Prodifarm, aggiudicataria della fornitura di cui al lotto n. 214 voce 364 della delibera suddetta ha proposto in qualità di aggiornamento tecnologico la sostituzione del dispositivo Enseal con codice AREAS con n. 1196137, allo stesso prezzo unitario precedentemente applicato;
- PRESO ATTO** pertanto che si rende necessario autorizzare la sostituzione del dispositivo Enseal con codice AREAS con n. 1196137 con il nuovo dispositivo con codice AREAS n. 1352526;
- RITENUTO** che, al fine di consentire l'aggiornamento tecnologico, si rende necessario autorizzare la sostituzione del dispositivo Enseal con codice AREAS con n. 1196137 con il nuovo dispositivo con codice AREAS n. 1352526, specificando che la Ditta Prodifarm fornirà il prodotto alle stesse condizioni economiche rimanendo invariato il prezzo unitario precedentemente applicato, e fermo restando tutto il resto;
- VISTI** il D.Lgs n. 50/16 e il DPR 207/2010;
- CON** il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi indicati in premessa:



segue deliberazione n. 1985 del 12 SET. 2018

- al fine di consentire l'aggiornamento tecnologico, si rende necessario autorizzare la sostituzione del dispositivo Enseal con codice AREAS con n. 1196137 con il nuovo dispositivo con codice AREAS n. 1352526, specificando che la Ditta Prodifarm fornirà il prodotto alle stesse condizioni economiche rimanendo invariato il prezzo unitario precedentemente applicato, e fermo restando tutto il resto, così come sotto descritto:

Descrizione attuale sistema	Codice AREAS Attuale	Codice AREAS sostitutivo
Enseal chius tissutale branche grandi X1 Large Jaw stelo 120 cm	1196137	1352526

Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale
Dott.ssa Graziella Pintus

Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis

Resp. Sett. Acquisiz. Beni – P.I. Dott.ssa A. M. Marongiu _____

Rif. M.E Assistente Amm.vo Dott.ssa Enrica Manduco