

BAYER

FAX COVER SHEET

DATA : 07/04/2020

BAYER SPA
VIALE CERTOSA, 130
20156 MILANO

FAX A : AO BROTZU

FAX ASSISTENZA TECNICA
02/39784216

DA : BAYER SPA

N. PAG. : 03 (INCLUSA LA PRESENTE)

OGGETTO : Consuntivo N. 46/C per la riparazione a pagamento dell'iniettore MEDRAD mod. Spectris s/n 30581 c/o AO Brotzu di Cagliari

Vs. Rif.: Prot. 1137 del 20/02/2020

Ns. Rif.: RAPPORTO DI LAVORO n. 362530135045 del 06/03/2020

Spett.le Ente,
provvediamo all'invio del consuntivo per la reinstallazione a pagamento dell'iniettore MEDRAD mod. Spectris s/n 30581 c/o AO Brotzu di Cagliari a seguito del Vs. Prot. 1137 del 20/02/2020 come da Ns. RAPPORTO DI LAVORO n. 362530135045 del 06/03/2020

L'ammontare dell'intervento (IVA esclusa) è di:
€ 3.917,00 (Euro Tremilanovecentodiciasette/00)

A seguito della normativa fiscale relativa all'IVA (Art.3 Legge 410 del 29.11.97) le prestazioni di servizio devono essere addebitate entro il 15° giorno del mese successivo al mese di esecuzione delle stesse.

Di conseguenza, nel rispetto della normativa e delle procedure interne, la relativa fattura sarà emessa entro il 10° giorno del mese successivo alla data dell'intervento effettuato, termine entro il quale Vi preghiamo di farci pervenire Vostro **Buono d'ordine** e relativi **CIG** e **Codice Univoco Ufficio** ove previsto.

Dopo tale termine procederemo all'emissione della relativa fattura.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore necessità o chiarimento.

Distinti saluti,

BAYER SPA

Servizio Assistenza Tecnica

(tel. 02/39786040 / fax 02/39784216)

Rapporto Intervento Tecnico

Bayer S.p.A.

Viale Certosa, 130, I-20024 Milano MI

Telefono: +39 02 3978 3040 Fax: +39 02 3978 4216 Email: italycustomersupport@bayer.com



Cliente:	AZ. OSP. G. BROTZU PIAZZALE A. RICCHI, 1	Equipment N°:	501000010396301	Fatturabile:	Y	Totale Ore Lavoro:	EUR 595,00
		Globan N°:	59937174	Indirizzo di Fatturazione:	AZ. OSP. G. BROTZU	Totale Ore Viaggio:	EUR 1.560,00
Indirizzo:	PIAZZALE A. RICCHI, 1, IT-09100, CAGLIARI	N°	30581	Codice Cliente N°:	5340647	Totale Parti di Ricambio:	EUR 1.762,00
N° Rapporto Tecnico:	362530135045	Prodotto:	SPECTRIS	Ordine N°:	Prot.1137	Prezzo Totale:	EUR 3.917,00

Attività: EMC injector running Contatto: Federica Schirru

SR N°: 300548240 Richiesto da: Aramini

Motivo della Chiamata

Riparazione a pagamento Spectris serie 30581 c/o ospedale Brotzu di Cagliari
 Prot. 1137 CIG Z452C3452C BUT 2020/00203/AAAG del 25/02/2020 (13:20) da SSD Tecnologie Sanitarie AO Brotzu - acc.ne prev. 80/M (cof 250+3 ore lavoro 510+6 ore viaggio 960 + TZ 3 a 600 + batteria 59919044 a591+59876868 a 632+ 59919567 a 1.121)

Lavori Effettuati

Sostituzione Floor bundle usurato. Calibrazione potenziometri.
 La batteria verrà spedita nei prossimi giorni.
 Verifica del corretto funzionamento: ok.

Parti di Ricambio

Destination	Codice Materiale	Descrizione	N° di serie	Quantità	Prezzo Unitario	Sconto %	Prezzo Totale
IN	59919575	ASSY,FLEX SHAFT,CABLE BUNDLE,10FT		1	EUR 1.171,00	0,00	EUR 1.171,00
IN	59919044	ASSY.MR INJ.BATTERY	A0029	1	EUR 591,00	0,00	EUR 591,00

Tempo Totale

	Ore Ordinarie	Ore Straordinarie	Tariffa Extra	Prezzo (EUR)	Sconto %
Ore Lavoro	3,5	0,0	0,0	595,00	0,00
Ore Viaggio	6,0	0,0	0,0	960,00	0,00
Service Trvl Zone 3	1,0	0,0	0,0	600,00	0,00

Date Intervento

Data Intervento	Inizio	Fine
06/mar/20	09:30	12:00

Rapporto Intervento Tecnico

Bayer S.p.A.

Viale Certosa, 130, I-20024 Milano MI

Telefono: +39 02 3978 3040 Fax: +39 02 3978 4216 Email: italcustomersupport@bayer.com



Cliente:	AZ. OSP. G. BROTZU PIAZZALE A. RICCHI, 1	Equipment N°:	501000010396301	Fatturabile:	Y
Indirizzo:	PIAZZALE A. RICCHI, 1, IT-09100, CAGLIARI	Globan N°:	59937174	Indirizzo di Fatturazione:	AZ. OSP. G. BROTZU
N° Rapporto Tecnico:	362530135045	N°	30581	Codice Cliente N°:	5340647
Attività:	EMC injector running	Prodotto:	SPECTRIS	Ordine N°:	Prot.1137
SR N°:	300548240	Contatto:	Federica Schirru		
		Richiesto da:	Aramini		

Eseguito da: Zeno Naldi Firmato da: Federica Schirru

Tutti gli importi in EUR IVA esclusa.