



Determinazione Dirigenziale del Direttore FF della S.S.D. Tecnologie Sanitarie

N. 655

DEL 15.04.2021

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16, per il servizio di manutenzione correttiva di apparecchiatura elettromedicale Sistema Videolaringoscopio INV. 86236 S/N TQ19457, Ditta Sanifarm Srl, in uso presso la CardioAnestesia – P.O. San Michele – Spesa complessiva € 3.500,00 oltre IVA.

Codice CIG Z67314DA7A.

PDTD/2021/667 DEL 13/04/2021

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 15.04.2021 per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

S.S.D. Affari Generali - Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI X NO

Il Direttore FF della S.S.D. Tecnologie Sanitarie

Richiamati il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., il D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i, il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., la L.R. n. 10/06 e s.m.i. e la L.R. n. 8/18;

la deliberazione n. 1811 del 07/08/2019 con la quale il Commissario Straordinario ha attribuito al Dirigente della SSD Tecnologie Sanitarie autonomi poteri di spesa nelle materie di competenza attribuite dall'atto aziendale entro il limite € 40.000,00;

Dato atto che, al fine di garantire la continuità delle attività chirurgiche e delle prestazioni sanitarie dell'Azienda, si rende necessario mantenere l'operatività del patrimonio tecnologico aziendale attraverso l'esecuzione delle attività di manutenzione e riparazione delle apparecchiature elettromedicali;

Rilevato che in data 09/04/2020 si è verificato un guasto imprevisto dell' apparecchiatura Sistema Videolaringoscopio INV. 86236 S/N TQ19457, in uso presso la Struttura di Cardioanestesia del P.O. San Michele per la quale è stato richiesto dagli utilizzatori il tempestivo ripristino con BUT N. 2021/00389/GZ per il quale è stato emesso ordinativo;

Considerato che l'apparecchiatura risulta essere ancora in garanzia col produttore e che il guasto è da ritenersi accidentale, la riparazione risulta non essere coperta dal canone di manutenzione con l'appalto in essere di Global Service (ditta Hospital Consulting spa) e per tale motivo si è richiesto l'intervento esterno della ditta Sanifarm srl quale rappresentante ufficiale del marchio Storz;

Acquisito Il preventivo n. 226/21/DP/sm del 09/04/2021, con il quale la ditta Sanifarm Srl, con sede a Cagliari, in Viale Monastir 126A ,ha effettuato la riparazione urgente della suddetta apparecchiatura al prezzo di € 3.500,00 oltre IVA;



- Considerato** che a norma dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/16, le stazioni appaltanti possono procedere ad affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 2 o più operatori economici;
- Considerato** che la ditta Sanifarm Srl è ritenuta, dal Servizio scrivente, una ditta altamente qualificata e accreditata, per la tipologia di servizio ad essa richiesto, sia dal punto di vista tecnico-manutentivo, che gestionale;
- Ritenuto** di dover affidare alla Ditta Sanifarm Srl, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a), per un importo complessivo pari a € 3.500,00 oltre IVA di Legge;

D E T E R M I N A

Per i motivi sopra esplicitati:

- di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, il servizio di manutenzione correttiva, in favore della ditta Sanifarm Srl, per un importo complessivo pari a € 3.500,00 oltre IVA di Legge;
- di dare atto che l'importo di € 3.500,00 oltre IVA di Legge verrà imputato al:
 - Conto n. A507020102 - Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta del Piano dei Conti;
 - Centro di Costo n. 490240 SC Cardioanestesia del P.O. San Michele;
- di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolare esecuzione dell'attività manutentiva e la liquidazione delle fatture da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore FF della S.S.D. Tecnologie Sanitarie
Ing. Andrea Alimonda

Il Dirigente Ingegnere Clinico
Giorgio Maida

SSD TECNOLOGIE SANITARIE

Prot. N° : 1408

Cagliari, 09/04/2021

Reparto: **CARDIOANESTESIA**

Spett.le

SANIFARM

TEL.: 070-280975

FAX: 070-282339

Oggetto: ORDINATIVO DI LAVORO - NUM. CIG **Z67314DA7A**

Si comunica con la presente l'accettazione del Vs. preventivo di spesa N° **226/21/DP** del **09/04/2021**
per l'importo **3500,000** (IVA esclusa).

PRIMA DELL'INTERVENTO CONTATTARE IL LABORATORIO ELETTROMEDICALI DELLE SSD TECNOLOGIE SANITARIE AL N° 070 539360. L'ORA E IL GIORNO DELL'INTERVENTO DEVONO ESSERE CONCORDATI TRA IL RESPONSABILE DEL REPARTO E IL FORNITORE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE.

NOTA : **E' INDISPENSABILE, per la LIQUIDAZIONE, che i VERBALI DI LAVORO e le relative FATTURE riportino i seguenti dati:**

- COSTO DI ESERCIZIO: **'4.25.30 02'** (dato fisso identificativo per interventi di assistenza tecnica)
- B.U.T. N° **2021/00389/GZ** (dato identificativo dello specifico intervento)


N.B. IL TECNICO, ULTIMATO L'INTERVENTO, DOVRA' CONSEGNARE IL VERBALE DI LAVORO C/O IL LABORATORIO
ELETTROMEDICALE DELLE **TECNOLOGIE SANITARIE** PRIMA DI ABBANDONARE IL PRESIDIO.
IL NOSTRO PERSONALE E' PRESENTE DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 20.00 ED IL SABATO DALLE 7.30 ALLE 13.30.

SSD TECNOLOGIE SANITARIE

Il Resp. Le FF

Ing. Andreea Alimonda





SANIFARM S.r.l.

VIALE MONASTIR, 126/A 09122 CAGLIARI
TEL. 070/288350, FAX 070/282339
email: sanifarm@sanifarmsardegna.it
PEC: sanifarmsardegna@ticertifica.it
SITO WEB: www.sanifarmsardegna.it
COD.FISC., P.IVA E ISC.REG.IMPR. N. 00288550924

Prot. n. 226/21/DP/sm

Cagliari, 09/04/2021

Spettabile

ARNAS G.Brotzu

Azienda di Rilievo Nazionale

ed Alta Specializzazione

S.C. Tecnologie Sanitarie

Piazzale Ricchi, 1 – 09134 Cagliari

1408

267314DA7A

Oggetto: **Preventivo di Intervento su Sistema Videolaringoscopio C-MAC, riparazione Videolama C- MAC 8403HX S/N YR31056MA. Richiesta BUT n. 2021/00389/GZ del 09/04/2021.**

A seguito Vs. richiesta di intervento tecnico di cui in oggetto, **la Sanifarm S.r.l.**, in qualità di Concessionario Unico per la Sardegna per la Vendita e l'Assistenza del marchio **KARL STORZ**, si pregia di comunicare quanto segue:

Vi comunichiamo che il difetto del Sistema da Voi indicato ovvero "Videolaringo non funzionante" è relativo alla parte di **Videolama codice 8403HX S/N YR31056** ed è dovuto a:

- Superficie danneggiata a causa di fattori esterni e traumatizzata
- Aree incollate consumate a causa di infiltrazioni esterne
- Vetri piatti danneggiati meccanicamente
- Pin nel connettore danneggiato meccanicamente

Lavori di riparazione che devono essere eseguiti:

- Sostituzione superfici danneggiate e aree incollate
- Sostituzione vetri piatti
- Sostituzione Pin nel connettore

**Prezzo a Voi riservato per l'intervento tecnico € 3.500,00 (tremilacinquecento euro)
+ I.V.A. 22%**

Ulteriori condizioni di vendita:


- **Validità dell'offerta:** 30 gg. dalla della presente
- **Modo di pagamento:** entro 60 gg. dalla data di ricevimento fattura
- **I.V.A. 22%:** a Vs. carico

Distinti saluti,

Sanifarm S.r.l.

L'Amministratore Unico

Dott. Domenico Porcu



OK
JPM
9/4/21